

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Апатиты**

Наименование объекта и организации

184209 Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Бредова, д. 19А.

Адрес

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка	1.1 Неровное асфальтовое покрытие (К, О-н, С-п, С-ч)		1.1 Провести ремонтные работы асфальтового покрытия.	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДЧ С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п-ДЧ Г-ч-ДЧ У-ДЧ	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДЧ С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п-ДЧ Г-ч-ДЧ У-ДЧ	К-ДУ-им О-н-ДУ-им О-в-ДЧ С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п-ДЧ Г-ч-ДЧ У-ДЧ
2.	Вход в здание - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.1. Отсутствие нормативной информации об ОСИ (С-п, С-ч) 2.2. Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней лестницы, входной двери (С-ч) 2.3. Отсутствие кнопки вызова персонала (Все) 2.4. Доводчик не функционирует (К) 2.6. Лестница не дублируется подъемными устройствами (К)	2.1. Установить информацию об ОСИ с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки 2.2. Установить кнопку вызова персонала 2.3. Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней, на дверное полотно	2.1. Комплексное оборудование входа для инвалидов с установкой нормативных поручней 2.2. Капитальный ремонт тамбура. 2.3. Оборудование наружной лестницы пандуса	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п-ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-им	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-им С-ч-ДУ-им Г-п-ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-им	К-ДУ-им О-н-ДУ-им О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-им С-ч-ДУ-им Г-п-ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-им

		<p>2.7. Отсутствие поручней.</p> <p>2.8. Габариты тамбура не соответствуют нормативам (К)</p> <p>2.9. Наличие порогов (К, О-н)</p>	<p>2.4. Отрегулировать доводчик.</p>				
<p>3.</p> <p>Пути движения внутри здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) 	<p>3.1. Отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений (Все)</p> <p>3.2. Наличие функциональных препятствий: двери открывающиеся наружу), ступеньки (К, О-н, О-в).</p> <p>3.3. Отсутствие контрастной маркировки дверных полотен (С-ч)</p> <p>3.4. Дверные проемы в стенах, лестничные марши, площадки, ненормативные дверные ручки не соответствуют нормативу (К, О-н, О-в)</p> <p>3.5. Отсутствует тактильная направляющая (С-п, С-ч)</p> <p>3.7 Отсутствуют устройства, дублирующие лестницы</p>	<p>3.1. Нанести контрастную маркировку на дверные полотна</p> <p>3.2. Установить комплексную информацию о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений</p> <p>3.3. Замена дверных ручек на скобообразные</p>	<p>3.1. Установка тактильной направляющей</p> <p>3.2. Оборудовать пути эвакуации для МГН в соответствии с нормативом.</p> <p>3.3. Приобретение лестничехода</p>	<p>К-ДУ-пп</p> <p>О-н-ДУ-пп</p> <p>О-в-ДУ-пп</p> <p>С-п-ДУ-пп</p> <p>С-ч-ДУ-пп</p> <p>Г-п-ДУ-им</p> <p>Г-ч-ДУ-им</p> <p>У-ДУ-им</p>	<p>К-ДУ-пп</p> <p>О-н-ДУ-пп</p> <p>О-в-ДУ-им</p> <p>С-п-ДУ-пп</p> <p>С-ч-ДУ-им</p> <p>Г-п-ДУ-им</p> <p>Г-ч-ДУ-им</p> <p>У-ДУ-им</p>	<p>К-ДУ-пп</p> <p>О-н-ДУ-пп</p> <p>О-в-ДУ-им</p> <p>С-п-ДУ-им</p> <p>С-ч-ДУ-им</p> <p>Г-п-ДУ-им</p> <p>Г-ч-ДУ-им</p> <p>У-ДУ-им</p>	

4.	Зоны целевого назначения здания - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Прилавочная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту - Кабина индивидуального обслуживания Жилые помещения Места приложения труда	4.1 Отсутствует контрастная маркировка дверных полотен (С-ч); 4.2 Отсутствует тактильная информация перед дверными проемами (С-п); 4.3 Отсутствие аппаратуры, усиливающей звук (Г-ч)	4.1 Нанесение контрастной маркировки на двери; 4.2 Установка тактильной информации;	4.1 Приобретение аппаратуры, усиливающей звук (Г-ч)	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п-ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-им	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-им С-ч-ДУ-им Г-п-ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-им	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-им С-ч-ДУ-им Г-п-ДУ-им Г-ч-ДУ-им У-ДУ-им
5.	Санитарно-гигиенические помещения - Туалетная комната - Душевая/ ванная комната - Бытовая комната (гардеробная)	5.1. Отсутствует оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для МГН (Все)	5.1. Разместить информацию о помещении со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками 5.2. Установить кнопку вызова персонала в туалетной кабинке	5.1. Установить откидной поручень рядом с унитазом со стороны свободного пространства 5.2. Установить поручень у раковины 5.3. Установить крючки для костылей и тростей	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п-ДЧ Г-ч-ДЧ У-ДЧ	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п-ДЧ Г-ч-ДЧ У-ДЧ	К-ДУ-им О-н-ДУ-им О-в-ДУ-им С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п-ДЧ Г-ч-ДЧ У-ДЧ
6.	Система информации на объекте - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных	6.1. Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации (Все) 6.2 Система оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации не учитывает особенности восприятия	6.1. Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. п.1-5) 6.2. Разместить на сайте сведения об организации	6.1. Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учётом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов	К-ВНД О-н-ВНД О-в-ВНД С-п-ВНД С-ч-ВНД Г-п-ВНД Г-ч-ВНД	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п-ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп	К-ДУ-пп О-н-ДУ-им О-в-ДУ-им С-п-ДУ-им С-ч-ДУ-им Г-п-ДУ-им Г-ч-ДУ-им

	ситуациях Сайт организации	отдельных категорий инвалидов (Г-п, Г-ч) 6.3 Отсутствие дублирования информации тактильными средствами (С-п)	доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН		У-ВНД	У-ДУ-пп	У-ДУ-им
7.	Пути движения к объекту от остановки	-	-	-	К-ДУ-им О-н-ДУ-им О-в-ДУ-им С-п-ДУ-им С-ч-ДУ-им Г-п-ДУ-им Г-ч-ДУ-им У-ДУ-им	К-ДУ-им О-н-ДУ-им О-в-ДУ-им С-п-ДУ-им С-ч-ДУ-им Г-п-ДУ-им Г-ч-ДУ-им У-ДУ-им	К-ДУ-им О-н-ДУ-им О-в-ДУ-им С-п-ДУ-им С-ч-ДУ-им Г-п-ДУ-им Г-ч-ДУ-им У-ДУ-им

* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДЧ
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ